



Beliggenhed

Esbjerg Station, Esbjerg

Omfang

Renovering tag, vinduer og
murværk

Bygherre

DSB Salg og Stationer

Kontaktperson

Jacob Baden

Byggeperiode

2001-2002

Entrepriseform

Storentreprise

Entreprenør

Quitau ApS
Henning Frøkjær A/S
Olesen & Jensen A/S

Arkitekt

DSB Salg og Station

Entreprieesum: 6,3 mio.kr.

Specifikke kompetencer

Projektet omhandler udskiftning og renovering af store dele af tagkonstruktionen efter større svampeskader og rådskader.

Endvidere er skifertaget ved de fire tårne totalt udskiftet inklusiv nyt undertag.

Alle gamle vinduer i bygningen er udbedret for rådskader og andre skader og malet med linoliemaling.

Det gamle murværk er gennemgået og enkelte steder ommuret, hvor der er brugt specialfremstillede formsten, ligesom der er anvendt hydraulisk mørtel til murarbejdet.

Esbjerg Station er en fredet bygning, hvilket har medført krav til udførelsen, herunder at de gamle vinduer skal bevares og males med linoliemaling samt der skal anvendes hydraulisk mørtel, ligesom skiferen på taget skal bevares.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S har forestået byggeledelsen af projektet.

